


POKLÁDKA DLAŽEB BEST – TERASOVÁ A BEST - CHODNÍKOVÁ DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE

(pro ryze pochozí plochy s vyloučením automobilové dopravy)

skladba podloží:



- Proveďte se sejmutí ornice a odstranění všech organických látek z pláň (např. kořeny, větve apod.).
- Pláň se urovná a provede se její zhtutnění tak, aby bylo dosaženo správné únosnosti (modul přetvárnosti 30 MPa).
- Na zhtutěnou a nepoškozenou pláň se uloží vrstvy štěrku, která se zhtutní vibrační deskou. Po zhtutnění musí mít vrstva štěrku tloušťku nejméně 150 mm.
- Pokud dojde před rozprostřením štěrku k rozbřednutí pláň nebo k poškození vozidlem apod., musí se pláň opětovně upravit a zhtutnit.
- Na zhtutěnou vrstvu štěrku se uloží ložná vrstva jemného štěrku frakce 2-5 mm nebo 4-8 mm. Ložná (kladecí) vrstva musí mít tloušťku 30 až 50 mm. Kladecí vrstvu srovnáme stažením latí.
- Na lože se klade dlažba v požadované vazbě. Při kladení dlažby je nutno dbát, aby nedošlo k poškození připraveného lože.
- Doporučená šířka spár mezi kameny je 2-5 mm.
- Tyto dlažby se nehtují vibrační deskou, ale jejich správné dosednutí na lože se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.
- Poté se provede doplnění spár spárovacím pískem a konečné zametení povrchu dlažby. Spárovací písek je třeba po cca 1 měsíci opětovně doplnit.
- Zhruba 3 měsíce po položení dlažby se nesmí provádět úklid mechanickými stroji, protože by došlo k odstranění spárovacího materiálu.